

МКДОУ № 20 с. Лукьяновка
Красноармейского муниципального района Приморского края

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 31 » 10 2022 г

Комиссия в составе:

Председатель – Кужина С.С., заведующий

Члены комиссии:

Хрипун А.В. – воспитатель

Крицына Ю.В. – мл. воспитатель

Негожева Н.А. – машинист по стирке белья.

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной группы:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из грунта и песка, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Беседка		повреждений нет	
2	Домик деревянный		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 2 шт.		повреждений нет	
4	карусель		повреждений нет	
5	Песочница деревянная		повреждений нет	
6	Качели с жесткой подвеской мест		повреждений нет	
7	Качалка-балансир		повреждений нет	
8	Детский игровой комплекс		Выявлены нарушения бокового ограждения спусковой части горки	Устранить до 30.11.2022г

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



С.С.Кужина

Члены комиссии:



А.В.Хрипун
Н.А.Негожева
Ю.В.Крицына